

令和元年9月12日

奈良高校 応急補強工事及び補強後の I s 値について

< [管理特別教室棟 (1)] >

工 事 内 容 : 1階～3階の極脆性柱6本にスリット工を実施

階段室の窓等の一部開口部を閉塞し壁にして強度を向上

【 I s 再調査結果】

- ・ 最弱点部分であった3階Y方向の I s 値は、「0.32」から「0.72」となり、「0.40ポイント」の改善。
- ・ 2階X方向の I s 値は、「0.35」から「0.37」となり、「0.02ポイント」の改善。
- ・ 2階Y方向の I s 値は、「0.48」から「0.58」となり、「0.10ポイント」の改善。
- ・ 最小 I s 値は「0.32」から「0.37」となり、「0.05ポイント」の改善。